

Produktblad nr. 12886.00

2017.10



ADORA® Fidelis L blandearmatur til køkkenvask (med KoldStart)

Krom

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger

Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander

Støjniveau: $L_{ap} = 23 \text{ dB(A)}$ (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet

Støjgruppe: Gruppe 2

Forudsat vandstrøm: $q_f = 0,2 \text{ l/s}$

Trykgruppe: $>300 \text{ kPa}$ – angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)

Vandstrøm: 11 liter/min v. 3 bar

Koldstart: Greb pegende lige frem, vandstrøm udelukkende koldt vand (varmtvandsbesparelse op til 30 procent)

Materiale: Messing

Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats

Indikator: Kold: C Varm: H

Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: VA 1.42/20089



Mærkning: ADORA® logo



KoldStart: Man bruger udelukkende koldt vand, når man åbner i midterste position.
Forbruget af energi til varmt vand nedsættes med op til 30 %, vel at mærke uden at det går ud over
Det varme vand kommer lige så hurtigt frem, som med en almindelig vandhane.

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm, 1 stk. sokkel/forhøjer 35 mm

Monteringshul: min. 3 – max. 40 mm

Garanti: 10 år mod dryp.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning,



Monteringshul: 34 - 40 mm

Nr. 12886.00
www.vvs-trading.dk